

**Anexo III - MAPEAMENTO DAS INSTALAÇÕES-  
aparelhos antigos.pdf**



Ministério da Educação  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas  
Campus Humaitá

<b>MAPEAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONICIONADO ANTIGOS</b>				
Descrição	Local	Situação	Observação	
Ar-Springer-carrier-12.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 83602</b>	sala nº 15 - vigilância	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo	
Ar-Springer-carrier-12.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 83603</b>	Sala nº 39 – Esporte e lazer	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo	
Ar-Springer-carrier-12.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 83604</b>	Sala nº depósito da merenda escolar	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo	
Ar-Springer-carrier-12.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 83605</b>	Sala nº 04 - Napne	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo	
Ar-Springer-carrier-12.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 83606</b>	Sala nº 02 – Direção Geral	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo	
Ar-Springer-carrier 12.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 83607</b>	Sala nº 37 - Patrimônio	Recolhido ao depósito – aguardando manutenção corretiva	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo	
Ar-Springer-carrier-12.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 83608</b>	Sala nº 10 - Recepção da CAE	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo	
Ar-Springer-carrier- 12.000/btu-Reitoria <b>Tombo nº 83609</b>	Sala nº 16 – Coord. de Estágio	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo	
Ar-Springer-carrier- 12.000/btu -Reitoria <b>Tombo nº 83610</b>	Sala nº 10 – setor social:	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo	
Ar-Springer-carrier- 12.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 83611</b>	Sala nº 10 – Coordenação da CAE	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo	

Ar-Springer-carrier- 12.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 83612</b>	Sala nº 05 – Gabinete do DEPE	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo
Ar-Springer-carrier- 12.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 83613</b>	Sala nº 20 - CGTI	Instalado e em uso	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo
Ar-Springer-carrier- 12.000/btu- Reitoria nº	Sala nº 19 Coordenação de Manutenção e logística	Instalado e em uso	Aguardando transferência de responsabilidade via Sipac
Ar-Springer-carrier- 12.000/btu- Reitoria nº	Sala nº 25 – Coordenação de Produção Animal e Vegetal	Instalado e em uso	Aguardando transferência de responsabilidade via Sipac
Ar-Springer-carrier- 12.000/btu- Reitoria nº	Depósito auxiliar da sala nº 37	Recolhido ao depósito – aguardando manutenção corretiva	Aguardando transferência de responsabilidade via Sipac
Descrição	Local	Situação	Observação
Ar- springer-carrier- 48.000/btu-Reitoria <b>Tombo nº 85193</b>	Sala de aula nº 32	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade. Ruídos altíssimo	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo
Ar-springer-carrier- 48.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 85194</b>	Sala de aula nº 33	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade. Ruídos altíssimo	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo
Ar- springer-carrier- 48.000/btu-Reitoria <b>Tombo nº 85195</b>	Sala de aula nº 35	Desinstalado - Recolhido ao depósito – aguardando manutenção ou substituição	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo
Ar- springer-carrier-48.000/btu- Reitoria <b>Tombo nº 85196</b>	Sala nº 38 laboratório de informática 1	Instalado - Problema no display carece de manutenção corretiva.	Aparelhos antigos enviado ao campus em 2014; NE e NF no anexo
Ar- springer-carrier-48.000/btu- Reitoria nº sem tomo	Sala de aula nº 14	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade. Problemas no Display	Recebido pelo documento nº 21 CMA/REITORIA/IFAM 2014, de 15 de agosto de 2014.
Ar- springer-carrier-48.000/btu- Reitoria nº sem tomo	Sala de aula nº 13	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade. Problemas no Display	Recebido pelo documento nº 21 CMA/REITORIA/IFAM 2014, de 15 de agosto de 2014.
Ar- springer-carrier-48.000/btu- Reitoria nº sem tomo	Sala de aula nº 12	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade. Problemas no Display	Recebido pelo documento nº 21 CMA/REITORIA/IFAM 2014, de 15 de agosto de 2014.

Ar- springer-carrier-48.000/btu- Reitoria nº sem tomo	Sala de aula nº 09	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade. Congelamento da serpentina	Recebido pelo documento nº 21 CMA/REITORIA/IFAM 2014, de 15 de agosto de 2014.
Ar- springer-carrier-48.000/btu- Reitoria nº sem tomo	Sala de aula nº 08	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade.	Recebido pelo documento nº 21 CMA/REITORIA/IFAM 2014, de 15 de agosto de 2014.
Ar- springer-carrier-48.000/btu- Reitoria nº	Sala nº 40 laboratório de gestão e negócios	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade.	Recebido pelo documento nº 21 CMA/REITORIA/IFAM 2014, de 15 de agosto de 2014.
Ar- springer-carrier-48.000/btu- Reitoria nº	Biblioteca sala nº 22	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade.	Aguardando transferência do termo de responsabilidade via Sig da Reitoria
Ar-springer-carrier-36.000/btu Reitoria nº sem tomo	Sala nº 05 professores	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade.	Aguardando transferência do termo de responsabilidade via Sig da Reitoria
Ar-springer-carrier-36.000/btu Reitoria nº sem tomo	Sala de aula nº 21	Instalado – Aguardando manutenção – baixa produtividade.	Aguardando transferência do termo de responsabilidade via Sig da Reitoria
<b>Aparelhos de Ar condicionados novos</b>			
DESCRİÇÃO	LOCALIZAÇÃO	TOMBO	STATUS DO BEM
Ar condicionado de ar Split de 24.000	Sala nº 35 – Sala dos professores	2018000712-CHUM	Instalado e em uso
BTU			
Ar condicionado de ar Split de 24.000	Sala nº 37 Sala de patrimônio	2018000713-CHUM	Recolhido para o almoxarifado – necessita de manutenção Corretiva, problema na placa e no ventilador.
Ar condicionado de ar Split de 24.000	Sala nº 31 Coordenação de extensão	2018000714-CHUM	Instalado - sem uso- erro no painel de comando
Ar condicionado de ar Split de 24.000	Sala nº 29 - Eixo de Recursos Naturais	2018000715-CHUM	Instalado e em uso

Ar condicionado de ar Split de 24.000 BTU	Sala n° 30 – Eixo de Administração	2018000716-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 24.000 BTU	Sala n° 36 – Hardware	2018000717-CHUM	Instalado - sem uso- erro no painel de comando
Ar condicionado de ar Split de 24.000 BTU	Sala n° 22 – Biblioteca	2018000720-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 24.000 BTU	Sala n° 03 – Gab/CGP	2018000719-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 24.000 BTU	Sala n° 19 - CRA	2018000718-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 24.000 BTU	Sala n° 01 - DAP	2018000721-CHUM	Instalado - sem uso- erro no painel de comando
Ar condicionado de ar Split de 24.000 BTU	Sala n° 34 - Auditório	2018000722-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 24.000 BTU	Sala n° 37 – Sala de Patrimônio	2018000723-CHUM	Recolhido para Manutenção Corretiva, problema na placa.
Ar condicionado de ar Split de 12.000 BTU	Sala n° 43 – Coordenação de Material e Patrimônio	2018000724-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 12.000 BTU	Sala n° 28 - Sala dos terceirizados	2018000725-CHUM	Aguardando nova contratação para a instalação
Ar condicionado de ar Split de 12.000 BTU	Sala n° 01 – Sala de arquivos do DAP	2018000726-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 12.000 BTU	Sala n° 17 – Enfermaria	2018000727-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 12.000 BTU	Sala n° 25 – CPAV/Engenheiro Agrônomo.	2018000728-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 60.000 BTU	Sala n° 37 - Patrimônio	2018000729-CHUM	Desinstalado e sem uso, voltagem 380 V
Ar condicionado de ar Split de 60.000 BTU	Sala n° 44 – Laboratório de Informática 02	2018000732-CHUM	Instalado e em uso

Ar condicionado de ar Split de 60.000 BTU	Sala n° 42 – Labor de Ciências	2018000731-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 60.000 BTU	Sala de aula n° 06	2018000730-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 60.000 BTU	Sala de aula n° 11	2018000733-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split de 12.000 BTU marca: Midea	Sala n° 37 – Sala de Patrimônio	2018000734-CHUM	Aguardando manutenção corretiva, falha de comando.
Ar condicionado de ar Split de 12.000 BTU marca: Midea	Sala n° 20 – CGTI	2018000735-CHUM	Instalado e em uso
Ar condicionado de ar Split Carrier de 60.000 BTU	Sala de aula n° 047	2018000736-CHUM	Instalado e em uso apresentando disparo na unidade condensadora
<b>Aparelhos de refrigeração - utensílios</b>			
Bebedouro de água garrafão – Yce	Coord. Prod. Animal/vegetal	20180000098-CHUM	Infiltração nas bases das torneiras
Bebedouro de água garrafão - Yce	Corredor do mini auditório.	20180000099-CHUM	Infiltração nas bases das torneiras
Bebedouro de água garrafão - Yce	Sala dos terceirizados	20180000100-CHUM	Instalado e em uso
Bebedouro de água garrafão - Yce	Sala n° 05 dos professores	20180000101-CHUM	Instalado e em uso
Bebedouro de água garrafão - Yce		20180000102-CHUM	
Bebedouro de água - smaltec: ECG35B	Sala n° 24 CPAV 2	2018000143-CHUM	Instalado e em uso
Bebedouro de água - smaltec: ECG35B	Sala n° 01 DEPE	2018000144-CHUM	Instalado e em uso
Bebedouro de água - smaltec: ECG35B	Sala n° 03 DAP	2018000145-CHUM	Instalado e em uso
Refrigerador – consul fos free	Cozinha	20180000103-CHUM	Complementação de gás apropriado
Bebedouro industrial de aço inox-200L	Corredor da biblioteca	2018000107-CHUM	Correção de gotejamentos
Bebedouro industrial de aço inox-200L	Corredor do DAP	2018000108-CHUM	Correção de gotejamentos
Freezer com 02 bocas 402 L	Sala n° Cozinha	2018000344-CHUM	Em funcionamento
Freezer com 02 bocas 402 L	Sala n° Cozinha	2018000345-CHUM	Em funcionamento
<b>RESUMO DOS APARELHOS DE ACORDO COM SUA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO</b>			

Aparelhos de ar condicionado com capacidade de refrigeração de <b>12.000 btu</b>	<b>15 unidades da marca Carrier</b>	Total 22 aparelhos	
	<b>05 unidades da marca Elgin</b>		
	<b>02 unidades da marca Mideia</b>		
Aparelhos de ar condicionado com capacidade de refrigeração de <b>48.000 btu</b>	<b>11 unidades da marca Carrier</b>	Total 11 aparelhos	
Aparelhos de ar condicionado com capacidade de refrigeração de <b>36.000 btu</b>	<b>02 unidades da marca Spring Carrier</b>	Total 02 aparelhos	
Aparelhos de ar condicionado com capacidade de refrigeração de <b>24.000 btu</b>	<b>12 unidades da marca Elgin de tecnologia inverte</b>	Total 12 aparelhos	
Aparelhos de ar condicionado com capacidade de refrigeração de <b>60.000 btu</b>	<b>05 unidades da marca Elgin,</b>	Total 06 aparelhos	
	<b>01 unidade da marca Spring Carrier</b>		
Refrigerador – cònsul fos free	01 unidade	Total 01 unidade	
Bebedouro de água garrafão – coluna capacidade de 20 litros	05 unidades da marca Yce	Total 08 bebedouro de coluna	
	03 unidades da marca smaltec		
Bebedouros industrial capacidade de 200L	02 unidades	Total 02 unidades	
Freezer com 02 bocas 402 L 2 tampas	02 unidade marca cònsul	Total 02 unidades	
Frigobar de 80 litros, cor branco	06 unidades, marca cònsul	Total 06 unidades	
Frigobar de 117 litros, cor branco	10 unidades, marca cònsul	Total 10 unidades	Recebido no almoxarifado

Refrigerador capacidade de 375 litros fos free	02 unidades, modelo BRM44HBBNA	Total 02 unidades	Recebido no almoxarifado
Refrigerador duplex capacidade de 380 litros	02 unidades, marca electrolux	Total 02 unidades aguardando	NE 800150
Aparelho de ar condicionado de 22.000btus	08 unidades, marca Agratto	Total 08unidades aguardando	NE 800116
Aparelho de ar condicionado de 48.000btus	12 unidades, marca Elgin	Total 12unidades aguardando	NE 800100

Equipe de planejamento:

Data: 05/03/2021





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

**ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 171/2022 - DAP-CHUM (11.01.08.01.03)**

Nº do Protocolo: **NÃO PROTOCOLADO**

Manaus-AM, 30 de Novembro de 2022

**ETP15\_2022\_Humait.pdf**

**Total de páginas do documento original: 77**

*(Assinado digitalmente em 01/12/2022 10:50 )*  
ADRIANNE FERNANDES DO NASCIMENTO  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
2799397

*(Assinado digitalmente em 01/12/2022 09:44 )*  
ALLINE PENHA PINTO  
DIRETOR  
1804026

*(Assinado digitalmente em 01/12/2022 09:52 )*  
ARNILSON JORGE DA SILVA DAMASCENO  
ENGENHEIRO-AREA  
2286160

*(Assinado digitalmente em 01/12/2022 08:59 )*  
EGILSO CAVALCANTE CUNHA  
COORDENADOR  
2108337

*(Assinado digitalmente em 30/11/2022 18:03 )*  
MARIA EDENILDA DA SILVA GALVAO  
CHEFE DE DEPARTAMENTO  
1798529

*(Assinado digitalmente em 06/12/2022 16:11 )*  
JOSELIA ALMEIDA LIRA  
COORDENADOR  
2202899

*(Assinado digitalmente em 01/12/2022 09:52 )*  
ARACELLY ESTENSSORO ROSSENDY  
COORDENADOR  
1114780

*(Assinado digitalmente em 12/12/2022 17:51 )*  
LUIZ HENRIQUE BECKER MOREIRA  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
3220748

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **171**, ano: **2022**, tipo: **ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES**, data de  
Assinatura: **30/11/2022** e o código de verificação: **50eb74e499**