

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|----|------|------|-------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| P8 | BALDRAME | 1 | 6 | 12,5 | 1,30 | 7,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | BALDRAME | 2 | 37 | 6,3 | 1,29 | 47,73 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | COBERTURA | 3 | 37 | 6,3 | 0,27 | 9,99 | 0,80 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | COBERTURA | 4 | 6 | 12,5 | 4,78 | 28,68 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | |
| TOTAL DE AÇO A EXECUTAR = | | | | | | | | 24,06 | 64,18 | 6,00 | 72,27 | 76,68 | |